



- # zniszczone połączenie krokwi z belka stropowa zastąpione elementem stalowym
- # słupek podpierający płatów dolną
- # niezszelności pokrycia dachu



przykład zniszczonej krwi



drewniany podciąg kratowy od strony północnej
jętki dolne i górne



przykład zniszczonej belki stropowej w miejscu kotwienia w niej krokwi



drewniany podciąg kratowy od strony południowej
jętki dolne i górne



przykład zniszczonej krokwi

JEDNOŚCIKA PROJEKTOWA				PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH BUDOWNICTWA OGÓLNEGO mgr inż. Grzegorz Kaszkowiak			
INWESTOR				ŁUKASZ DZIUBA ul. Orzeszkowej 18 63-700 Krotoszyn			
INWESTYCJA				PRZEBUDOWA - REMONT KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z PRZEMUROWANIEM KOMINÓW I WYMIANĄ POKRYCIA DACHU W DWORKU W STARYMGRODZIE Starygród 6 63-740 Kobylin (działka nr 419/1)			
RYSEK				INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA - cz. 1 (sekcja A)			
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	A3		BRANŻA	SKALA
ARCHITEKTURA	mgr inż. G. Kaszkowiak	UAN 7342-40/94				ARCH. KONSTR.	1:50
KONSTRUKCJA	mgr inż. G. Kaszkowiak	WKP/0265/POOK/11				DATA	NR RYSUNKU
SPRAWDZAJĄCY						02.2024	K11
OPRACOWAŁ	mgr inż. G. Kaszkowiak			Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorstkim (Dz. U. nr 24/92 poz. 234 z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest tylko za pisemną zgodą autora opracowania			