widok zużytej jętki dolnej
widok konstrukcji dachu nad facjatą w dobrm stanie technicznym

widok konstrukcji dachu

przykład zniszczonej jętki górnej

widok zużytej konstrukcji dachu

przykład zniszczonej krokwi
widok konstrukcji lukarny

przykład wzmacniania kleszczy dobitkami bocznymi

przykład zniszczonej belki stropowej i połączenia jej z krokwią

widok zniszczonej, nieciągłej płatwi górnej
widok zniszczonych przez korozję biologiczną kleszczy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA USŁUG
PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
mgr inż. Grzegorz Kaszkowiak

INWESTOR

ŁUKASZ DZIUBA
ul. Orzeszkowej 18 63-700 Krotoszyn

INWESTYCJA

PRZEBUDOWA - REMONT KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z PRZEMUROWANIEM KOMINÓW I WYMIANĄ POKRYCIA DACHU W DWORKU W STARYMGRODZIE
Starygród 6 63-740 Kobylin (działka nr 419/1)

RYSUNEK

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA - cz. 2 (sekcja B)

PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
ARCHITEKTURA				A3
	mgr inż. G. Kaszkowiak	UAN 7342-40/94		
KONSTRUKCJA	mgr inż. G. Kaszkowiak	WKP/0265/POOK/11		

SPRAWDZAJĄCY				BRANŻA	SKALA
ARCHITEKTURA				ARCH. KONSTR.	1:50
KONSTRUKCJA				DATA	NR RYSUNKU
OPRACOWAŁ	mgr inż. G. Kaszkowiak			02.2024	**K12**

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. nr 24/52 poz. 234 z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest tylko za pisemną zgodą autora opracowania