



jętki dolne



nieszczelności połączenia dachu
zniszczona belka stropowa



jętki dolne, płate



nieszczelności połączenia dachu
zniszczona belka stropowa



przykład uszkodzonej krwi i wymienianej dolnej jej części

plature



nieuszczelności połączeń dachu
zniszczona belka stropowa

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA - cz. 3 (sekcja C)

przykład uszkodzonej krwi